



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ «ХОМУТЫ» нейлоновые под винт ЭРА

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на кабельные стяжки под винт ЭРА и предназначен для руководства по их выбору, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Кабельные стяжки с отверстием под винт (далее хомуты) предназначены для крепления, бандажирования проводов и кабелей к рабочей поверхности при помощи саморезов.

1.2. Хомуты изготовлены из негорючего полимерного материала.

1.3. Номенклатура и количество хомутов приведено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Цвет	Количество в групповой упаковке, шт.
NO-225-315	Белый	100
NO-225-316	Белый	100
NO-225-317	Белый	100
NO-225-251	Белый	100
NO-224-589	Черный	100
NO-224-590	Черный	100
NO-224-591	Черный	100

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики кабельных стяжек приведены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика	NO-225-315	NO-225-316	NO-225-317	NO-225-251	NO-224-589	NO-224-590	NO-224-591
Диаметр охватываемого кабеля/трубы/пучка проводов, мм	Ø 2-22	Ø 3-35	Ø 3-50	Ø 3-50	Ø 3-35	Ø 3-50	Ø 3-50
Материал	Полиамид 6.6 (Нейлон 6.6)						
Максимальная нагрузка, кг	18	18	22	18	18	18	22
Огнестойкость	ПВ-2 по ГОСТ 28157						
Срок службы	7						

2.2. Внешний вид и габаритные размеры хомутов приведены на рисунке 1 и в таблице 3




Рисунок 1 Габаритные размеры хомута

Таблица 3

	NO-225-315	NO-225-316	NO-225-317	NO-225-251	NO-224-589	NO-224-590	NO-224-591
ØD, мм	5	5	5,7	5	5	5	5,7
L, мм	100	150	200	200	150	200	200
W, мм	3,6	3,6	4,8	3,6	3,6	3,6	4,8

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 4

Таблица 4

Наименование	Количество
Хомуты	В соответствии с таблицей 1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1 экз. на групповую упаковку

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 4.1 Монтаж должен осуществляться при температуре от минус 10 до плюс 50°С.
- 4.2 Рекомендуется вскрывать упаковку хомутов непосредственно перед началом монтажа. В случае, если дальнейшее использование хомутов предполагается через длительное время, необходимо герметично запечатывать вскрытую упаковку.
- 4.2 Рекомендуемый шаг установки хомутов – 0,5 м. Для повышения надежности допускается дублировать хомуты через несколько шагов.
- 4.3 При монтаже хомутов свободный конец заводится в отверстие замка и затягивается вокруг соединяемых кабелей. Конструкция замка обеспечивает фиксацию хомута в определенном положении без возможности обратного хода.
- 4.4 Хомуты являются неремонтопригодными изделиями и в случае поломки подлежат утилизации.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Условия эксплуатации хомутов:
 - рабочий диапазон температур от минус 40 С° до плюс 85 С°;
 - окружающий воздух не должен содержать химически активные или воспламеняющиеся газы, а также паров солей;
 - относительная влажность воздуха 75 % при температуре окружающей среды 15 С°, максимальная влажность воздуха 90 % при температуре 40 С°.
- 5.2 Транспортирование хомутов в зависимости от воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.
- 5.3 Транспортирование хомутов в упаковке изготовителя допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги и прямого солнечного излучения.
- 5.4 Хранение хомутов в части воздействия климатических факторов по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150. Хранение хомутов осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 60 С° до плюс 80 С° и относительной влажности 75 %, допускается хранение при относительной влажности до 100 % при 25 С°.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 6.1 Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование изделия	КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ «ХОМУТЫ»
Тип изделия	Нейлоновые хомуты под винт
Модель изделия	NO-225-315, NO-225-316, NO-225-317, NO-225-251, NO-224-589, NO-224-590, NO-224-591
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	КНР
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com

Импортёр	Информация указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Уполномоченный представитель	ООО «Орион», 143003, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106
Дата изготовления	Информация указана на изделии и / или на индивидуальной упаковке

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:
- наличия механических повреждений изделия;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- 8.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

